




滑块(1)

材料: 电镀钢







用途: 使用在高强度连接的地方, 滑块安装时需预塞到铝型材槽坑内, 用于在型材上连接各种配件

用法: 将滑块螺母头顺型材方向槽方向放入槽内

配40/45系列铝材



配30/60系列铝材



HM6L/HM8L
订货号:

新款HM6 (16*16)




小HM6

弹珠螺母块

材料: 电镀钢

用途: 使用在高强度连接的地方

用法: 将弹性螺母块顺型材方向槽放入槽内.




型号	M	B	C	D	E	F	用途
P20AHM4/5	4/5	13	8.5	0	4	5	20系列铝材
20AHM4/5	4/5	12	7.5	5.2	4.5	5.4	20系列铝材
30AHM4/5/6	4/5/6	20	12	8	6.8	8	30系列铝材
40AHM4/5/6/8	4/5/6/8	21	13	8	7.7	8.8	40系列铝材

订货号:

滑块(2)

配40系列铝型材



订货号: HM5

HM8

滑块螺母安装图






弹片螺母


用途: 可以从型材端面置入T形槽内, 用于替代安装时遗漏的预置螺母。

特点: 当塞入T形槽后, 弹片处于受压状态, 阻止螺母在槽内自由滑动, 方便其他配合部件的安装。

材质: 碳钢镀镍



型号	A	B	C	M
30DWM5/6	20	12	6.6	5/6
45DWM6/8	25	18	10.6	6/8



型号	A	B	C	M
40TPM6/8	20	14	8	6/8

订货号: